



- לקוח יקר,
הקיץ בפתח וימים חמים צפויים. ברצוננו להזכירכם, שסביבת העבודה עשויה להשפיע על ביצועי המכונה ואיכות ההדפסה. טמפרטורת העבודה ההכרחית למכונות HP Indigo היא 20-25 מעלות צלסיוס. יש לוודא שהאתר עונה על דרישות אלה ולבצע שינויים לפי הצורך. אי הקפדה על טמפרטורה נכונה יכולה לגרום לתקיעות נייר, רגיסטרציה, כשל בכרטיסים וכו'. לקוחות אשר ברשותם ציילר צריכים להקפיד שהתנאים הבאים מתקיימים:
- הצד ממנו מתבצעת שאיבה האוויר (צד הרדיאטור) אינו חסום ואינו מופנה לאיזורים חמים.
 - זרימת האוויר מגג הציילר אינה מופרעת.
 - יש לנקות את הרדיאטור מלכלוכים בעזרת לחץ אוויר או מים (במקרה של ניקוי באמצעות מים יש לנתק הציילר ממקור מתח).

נשמח לענות בכל שאלה בנושא

בברכת חג שבועות שמח
מחלקת שירות לקוחות ישראל

מסמך זה מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לגברים ונשים כאחד.
במידה ואינך מעוניין לקבל הודעות אלו או שברצונך לצרף נמען נוסף לרשימת התפוצה, אנא עדכן אותנו לדואר אלקטרוני:
Israel.service@hp.com



שירות לקוחות
אינדיגו ישראל

מחלקת שירות לקוחות ישראל
היולט - פקד אינדיגו בע"מ

קרית ויצמן, ת.ד. 150 רחובות 76101
טל': 083-800-800-1 פקס: 08-9385696



invent